


Perusraportti

Kysely Kuusankosken Rantapuiston betonipylväistä

Vastaajien kokonaismäärä: 1241

1. Pylväs nro 8 (sijainti esitetty alla olevassa kartassa)


Vastaajien määrä: 1236



	n	Prosentti
Haluan pylvään säilyvän	617	49,9%
Haluan, että pylväs puretaan	527	42,6%
Haluan, että pylväs puretaan suurelta osin, mutta paikalle jätetään tyvi (torso) suunnitteluratkaisun mukaisesti	92	7,5%

2. Pylväs nro 9 (sijainti esitetty alla olevassa kartassa)


Vastaajien määrä: 1235



	n	Prosentti
Haluan pylvään säilyvän	583	47,2%
Haluan, että pylväs puretaan	588	47,6%
Haluan, että pylväs puretaan suurelta osin, mutta paikalle jätetään tyvi (torso) suunnitteluratkaisun mukaisesti	64	5,2%

3. Pylväs nro 10 (sijainti esitetty alla olevassa kartassa)

Vastaaajien määrä: 1234



	n	Prosentti
Haluan pylvään säilyvän	551	44,7%
Haluan, että pylväs puretaan	621	50,3%
Haluan, että pylväs puretaan suurelta osin, mutta paikalle jätetään tyvi (torso) suunnitteluratkaisun mukaisesti	62	5,0%